

<門真市の学校耐震化率>

平成23年4月1日の状況

		全校数	全棟数	S57以降 の棟数	S56以前 の棟数	耐震診断 実施棟数	耐震診断 実施率	耐震性の ある棟数	Is値0.7以 上の棟数	S57以降 の棟数	耐震化工 事実施棟 数	耐震が必 要な棟数	耐震化工 事実施率	耐震化率
		A	B=C+D	C	D	E	E/B	F=G+C+H	G	C	H	I=B-F	H/D	F/B
小学校	校舎	15	55	7	48	39	81.3%	35	2	7	26	11	54.2%	63.6%
	屋体	15	15	2	13	10	76.9%	10	1	2	7	2	53.8%	66.7%
中学校	校舎	7	26	3	23	17	73.9%	13	3	3	7	7	30.4%	50.0%
	屋体	7	7	0	7	4	57.1%	2	0	0	2	2	28.6%	28.6%
小・中合 計	校舎	22	81	10	71	56	78.9%	48	5	10	33	18	46.5%	59.3%
	屋体	22	22	2	20	14	70.0%	12	1	2	9	4	45.0%	54.5%
	計	44	103	12	91	70	76.9%	60	6	12	42	22	46.2%	58.3%

学校施設耐震化計画(実施予定年度)

校舎棟耐震化計画						屋内運動場耐震化計画						
年度	校舎棟			対象学校名			屋内運動場			対象学校名		
	診断	設計	工事	診断	設計	耐震工事	診断	設計	工事	診断	設計	耐震工事
H18	1			五月田								
H19		1	1		五月田小学校	五月田小学校						
H20	1 1	1 1		沖小 五中	沖小 五中		1 1	1 1		速見小 五中	速見小 五中	
H21	4	4	2	門真小 古川橋小 脇田小 七中	門真小 古川橋小 脇田小 七中	沖小 五中	4	4	2	門真小 古川橋小 脇田小 四中	門真小 古川橋小 脇田小 四中	速見小 五中
H22	4	4	4	四宮小 上野口小 二中 三中	四宮小 上野口小 二中 三中	門真小 古川橋小 脇田小 七中	4	4	4	上野口小 四宮小 二中 三中	上野口小 四宮小 二中 三中	門真小 古川橋小 脇田小 四中
H23	4	4	4	北巢本小 大和田小 二島小	北巢本小 大和田小 二島小	四宮小 上野口小 二中 三中	4	4	4	北巢本小 大和田小 七中	北巢本小 大和田小 七中	上野口小 四宮小 二中 三中
H24	0	0	3			北巢本小 大和田小 二島小	0	0	3			北巢本小 大和田小 七中