ストックマネジメント実施方針(管路施設)

【概要版】

門真市環境水道部 令和6年3月

目 次

1. ストックマネジメント実施の基本方針	1
1. 1 施設の管理区分の設定方針	1
1. 2 施設の管理区分の設定	1
2. 計画概要	2
3. 本市下水道事業の現状	4
4. リスク評価	5
4. 1 リスク評価の方法	5
4. 2 総合リスク評価結果	6
5. 施設管理の目標設定	7
6. 長期的な改築事業シナリオ設定	9
6. 1 健全度(緊急度)の推移	9
6. 2 改築事業シナリオの設定と最適な改築事業シナリオの選定	9
6.3 ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果	11
7. 点検・調査計画	12
7. 1 点検・調査の数量	12
7. 2 点検・調査の優先順位	12
7. 3 点検・調査の実施方法	18
7. 4 点検・調査実施計画	18
8. 修繕・改築計画	20
8. 1 各施設の巡視・点検・調査結果の整理	20
8. 2 改築計画	23
8.3 修繕計画	29
9. 次回見直し時期と方針	30

1. ストックマネジメント実施の基本方針

本市の下水道事業は、昭和 42 年に事業認可を受けて以降、管路施設の整備を行い、令和 4 年度末で処理人口普及率は 97.5%となっています。しかしながら、施設の多くは高度経済成長期に整備したため、今後急速に老朽化することが見込まれています。その一方で、本市の人口は昭和 50 年度をピークに減少傾向に転じており、今後も下水道使用料収入の減少が進むことが予測されます。

このような背景の中、財源等の制約のもと、下水道施設を適切に管理していくため、リスク評価等による優先順位を設定したうえで、施設の点検・調査を行い、計画的かつ効率的に改築・更新を実施することを目的としたストックマネジメント計画を策定しました。

1.1 施設の管理区分の設定方針

下水道施設の管理方法には、予防保全と事後保全があります。予防保全は、寿命を予測し、異常や 故障が発生する前に対策を実施する管理方法であり、状態監視保全と時間計画保全に分類されます。 一方で事後保全は、異常の兆候や故障の発生後に対策を行う管理方法です。

管渠・マンホール本体・マンホール蓋は、排水システムとして機能上重要な下水道施設であることから、状態監視保全に位置づけるものとし、取付管や公共桝については、機能損失による影響が小さい下水道施設であるため事後保全に分類します。

×	公分	説明	対象施設		
状態監視保全		施設状態に応じた対策を行う	管渠・マンホール本体 ・マンホール蓋		
予防保全	時間計画保全	施設状態を問わず、一定期間ごと に対策を行う	_		
事後保全		施設の異常、またはその機能低下 事後保全 等の発生後に対策を行う			

表1-1 管理方法の設定

1.2 施設の管理区分の設定

本市の下水道管路施設(管渠・マンホール本体・マンホール蓋)は状態監視保全に位置付けましたが、状態監視の対象施設は末端の枝線から幹線に至るまで幅広くあるなか、全てを同じ管理水準(頻度・状態監視手法)で維持管理していくことは、財政的に大きな負担となります。そこで、対象施設を重要性に応じた3つの段階(管理区分)に区分するとともに、管理区分ごとにその重要性に見合った管理水準を設けることで、効率的・効果的に維持管理を行います。これにより、財政負担の軽減、リスクの軽減、及び下水道サービスレベルの確保が可能となります。

ここで、管理区分の設定は、「最重要管理」、「重要管理」、及び「通常管理」とし、施設の重要性への適用は、下記のとおりとします。

• 最重要管理: 最重要施設

重要管理 : 重要施設

通常管理 : 一般施設

また、点検・調査頻度は、調査実績より、下表に示すように設定しました。

備考 施設分類 重要度 点検頻度 対象施設 腐食環境下 1回/5年 腐食環境下の施設*3 伏越し部の下流管渠 最重要施設 1回/5年 伏越し施設 伏越し管渠 1回/7年 特に重要な幹線等*1 一般環境下 重要な幹線等*2 1回/16年 重要施設 一般施設 1回/25年 その他の施設 上記以外

表1-2 管渠・マンホール本体・マンホール蓋

2. 計画概要

本市が保有する下水道管路施設について、施設情報を整理したうえで、施設の重要度と保有するリスクを定量的に評価し、施設の長期的な健全度予測を行い、施設管理の目標を達成し得る投資計画を 策定します。また、将来にわたって管路施設の機能と安全性を確保するために、優先度を考慮した合理的かつ効率的な点検・調査計画を策定します。

なお、改築事業に係る投資計画については 100 年間の長期計画、点検・調査実施計画については 5年間の短期実施計画と 25 年間の長期計画を策定し、今後実施する点検・調査結果の評価、見直し を行うとともに、施設情報を蓄積し、ストックマネジメントの精度向上を図ります。

【計画期間】

◆長期的な改築投資計画 : 100年間

◆点検·調査計画 : 短期 5 年、長期 25 年

【対象施設と区域面積】

◆管路施設(合流) : 管渠、マンホール本体、マンホール蓋

◆区域面積 : 1,060ha

^{*1} 流域下水道接続点と災害対策本部施設(門真市役所等)をつなぐ管路、緊急輸送路下の埋設管路

^{*2}河川・水路の横断、防災拠点及び避難所に接続及び最重要施設に該当しない幹線

^{*3}腐食環境下の施設は、下水道法にて5年に1回の点検が義務付けられている




図 2-1 ストックマネジメント計画策定フロー

3. 本市下水道事業の現状

【管路施設】

◆下水道処理人□普及率:97.5%(令和4年度末)

◆管渠延長 :約311.7km(合流:約311.1km、汚水:約0.6km)

〔鉄筋コンクリート管 144.0km(38.6%)、塩ビ管 163.4km(60.6%)、 矩形渠 2.6km(0.2%)、強化プラスチック複合管 1.7km(0.6%)〕

◆マンホール基数 : 12,928 基

◆経過年数: 布設後 30 年以上経過した管渠:約 119.8km(38.4%)

布設後 50 年以上経過した管渠:約 44.4km(14.3%)

表 3-1 管径ごとの延長

管径	延長(m)	スパン数	スパン割合(%)
250mm 未満	11,196	936	7.11
250mm 以上 700mm 未満	229,047	10,703	81.29
700mm 以上 1650mm 未満	54,046	1,316	9.99
1650mm 以上 3000mm 未満	16,668	205	1.56
3000mm 以上	698	7	0.05
合 計	311,655	13,167	100.00

表 3-2 マンホール蓋の設置経過年数

歩車道の区分	経過年数	箇所数	割合 (%)
	15 年未満	2,175	16.8
車道	15 年以上	8,641	66.9
	小計	10,816	83.7
	30 年未満	1,233	9.5
歩 道	30 年以上	879	6.8
	小計	2,112	16.3
合息	it	12,928	100.0




図 3-1 年度別管路整備延長

4. リスク評価

下水道施設におけるリスクには、地震、風水害あるいは経済状況等の受動的なリスクと施設の劣化に起因する事故や、機能低下・停止による下水道使用者への使用制限・中止等、下水道管理に起因して発生するリスクがあります。なお、リスク評価の対象とするリスクは、管路施設の損傷や劣化のように計画的維持管理で対応可能なリスクとします。

4. 1 リスク評価の方法

下水道施設の重要度に基づく被害規模(影響度)及び発生確率(不具合の起こりやすさ)は、下記に示す評価項目を数値化し、これらの積でリスク値を算出しました。

リスク値 = 被害規模(影響度)× 発生確率(不具合の起こりやすさ)




図 4-1 リスクマトリクス

【評価項目】

被害規模(影響度)及び発生確率(不具合の起こりやすさ)の評価項目は、下記のとおりとします。

◆管渠及びマンホール本体の被害規模(影響度)

①管 径 : 大口径管は、小口径管に比べて影響度が大きい

②施設重要度 : 重要幹線管路は、その他管路に比べて影響度が大きい

◆管渠及びマンホール本体の発生確率(不具合の起こりやすさ)

①経過年数 : 布設後経過年数が長い(古い)ほど、発生確率が高い

②材 質 : コンクリート製は、塩化ビニル製に比べて発生確率が高い

◆マンホール蓋の被害規模(影響度)

①設置環境 : 重要な道路に設置されているほど、影響度が大きい

◆マンホール蓋の発生確率(不具合の起こりやすさ)

①経過年数 : 布設後経過年数が長い(古い)ほど、発生確率が高い

②設置環境 : 摩耗環境下は、標準環境下に比べて発生確率が高い

③腐食環境 : 腐食環境下は、一般環境下に比べて発生確率が高い

4. 2 総合リスク評価結果

管渠及びマンホール本体の総合リスク評価結果を以下に示します。

総合 リスク ランク 古川排水区 西部排水区 第二排水区 第一排水区 中部排水区 東部排水区 延長 スパン 延長 延長 スパン 延長 スパン 延長 スパン 延長 数 数 数 2, 345 5 86 326 14 n 0 908 10 0 4 29,026 1, 475 7, 324 329 948 41 670 33 1, 213 0 1, 981 3 2, 329 121 17, 989 874 1, 480 30 3, 999 217 3, 907 37 85 2 7, 350 332 17, 285 745 14, 586 608 50, 229 2, 445 42, 191 1, 542 39,509 1, 570 1 27 2, 150 102 7,931 301 6, 328 38, 722 1, 469 10,545 346

表 4-1 排水区別総合リスクランク集計




図 4-2 管渠及びマンホール本体の総合リスク評価結果

0.035 以上

0.023 以上

0.010 以上

ランク3

ランク2

ランク1

0.048 未満

0.035 未満

0.023 未満 0.010 未満

5. 施設管理の目標設定

リスク評価及び長期的な改築事業シナリオ設定における採用シナリオを踏まえ、今後の下水道施設 の点検・調査及び修繕・改築に関する事業の効果目標値及び事業量の目標値を設定します。なお、目 標値については、社会的影響とサービスレベルの確保を勘案し、下記の項目で設定します。

◆安全の確保

将来にわたって、継続的に市民の安全を確保するためには、下水道施設に起因する道路陥没 やマンホール蓋に起因する事故を未然に防止する必要があります。

◆サービスレベルの確保

将来にわたって、継続的に安定した下水道サービスを提供するためには、整備済みの管路施 設を適正な時期に修繕・改築を実施し、その機能を維持する必要があります。

◆ライフサイクルコストの低減

効率的かつ効果的な改築・更新を実施することで、管路施設の寿命を延ばすと共にライフサ イクルコストの低減を図ります。

表 5-1 管渠の緊急度と健全度の判定基準

		١ ٢٠٠	日本の無心及こ使工及の「近た至十
健全度		緊急度	緊急度の区分
5		劣化なし	措置が不要な状態(布設当初の状態)
4		(健全)	措置が不要な状態
ω		Ⅲ (軽度)	簡易な対応により、必要な措置を5年以上に延長できる状態
)	\Leftrightarrow	I (中度)	簡易な対応により、必要な措置を5年未満まで延長できる状態
2		I (重度)	速やかに措置が必要な状態
1		緊急調査	管内の著しい劣化によって流下能力がない、または道路陥没等 の異常が顕在化している状態

参考資料:参考資料Ⅲ 管路施設のストックマネジメント Ⅲ-44 表 2.8

表 5-2 マンホール蓋の緊急度と健全度の判定基準

健全度		緊急度	判定基準
5		異常なし	設置当初の状態(現行基準に適合)
4		共吊なし	問題ない水準
3	Δ	Ш	危険度が小であるが、経過措置が必要な水準
2	\Leftrightarrow	П	危険度が中程度で、計画的な対応措置が必要な水準
2		П	危険度が大きく、早期の措置が必要な水準
1		I	危険度が非常に大きく、緊急に措置が必要な水準
_		緊急対応	事故が発生している状況
<u> </u>		<u> </u>	

参考資料:下水道用マンホールふたの計画的な維持管理と改築に関する技術マニュアル P100

表5-3 点検・調査及び修繕・改築計画に関する目標設定

	達成期間	30年	30年	30年			
事業量の目標	目標值	・計画的な点検・調査の実施により、不良 箇所の早期発見、改築・修繕の実施 緊急度1・11と診断されたもの各改築・修繕	・計画的な点検・調査の実施により、緊急度 に応じた改築を推進 <i>緊急度 [・IIと診断されたものを改築</i>	・施設の重要度に応じた点検頻度で点検を 実施し、不具合が見つかった場合に調査 を実施 <i>緊急度 I ・ II と診断されたものを改築・修繕</i>	・施設の重要度に応じた点検頻度 腐食環境下・伏越レ:5年 最重要施設:7年、重要施設:16年 一般施設 :25年 ・調査は、点検で不具合が見つかった場合 に直ちに実施し、緊急度に応じた改築・ 修繕を実施		
	道目	管渠の改築・修繕	マンホール蓋の改築	管渠及びマンホール 蓋の点検・調査及び 改築	管渠及びマンホール の点検・調査による 劣化の早期発見・対 応による延命化		
	達成期間	30年	30#	30年	30∉		
点検・調査及び修繕・改築に関する目標	自標値 ・緊急度 I + II の施設割合を低減 素急度 I + II : 約5% * ⇒ 1%以下 事故O件/年を維持		事故O件/年を維持 ・緊急度 I + II の施設割合を低減 緊急度 I + II:約51% [※] ラ 0%	管渠及びマンホール蓋の健全度の向上 ・緊急度 I + I の施設割合を低減 <i>管路:約5%* ⇒1%以下</i> マンホール蓋:約51 * ⇒0%	効率的かつ効果的な改築による延命化 ・状態監視保全施設の目標耐用年数を 標準耐用年数の1.5倍とする 管薬・マンボール本体:50年ラ75年 マンボール蓋:車道23年、歩道45年		
点検・調査A	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		継続的に安定した下水道サービスの提供	目標耐用年数の延長			
			女王の確保	サービスレベル の確保	ライフサイクル コストの低減		

※健全率予測式による推定値

6. 長期的な改築事業シナリオ設定

リスク評価、施設管理の目標設定を踏まえ、複数の改築事業シナリオを設定した上で、「改築費用」「リスク」及び「執行体制」を総合的に勘案し、最適な改築シナリオを選定します。

6. 1 健全度(緊急度)の推移

個々の管渠の緊急度は、詳細調査を実施して初めて明らかになりますが、全ての管渠について詳細調査を実施することは非現実的です。このため、本市独自の統計的推計モデルにより、中長期における下水道施設の緊急度を予測しました。この結果、今後適切な改築・更新を実施しない場合、50年後の2073年度には約20%の管渠は、緊急度 I もしくは緊急度 II になると予測されます。




図 6-1 適切な改築・更新を実施しない場合の管路施設の健全度(緊急度)の推移「予測]

6. 2 改築事業シナリオの設定と最適な改築事業シナリオの選定

長期的な改築事業シナリオを検討するにあたり、改築事業費及び改築延長の違いによる複数のシナリオを設定のうえ、緊急度の推移傾向、改善の効率性、投資額の実現性を比較し、最適な改築事業シナリオを選定しました。管渠とマンホール本体については表 6-1-1、マンホール蓋は表 6-1-2にコスト縮減額の基準となる単純改築と採用シナリオにおける改築事業費と健全度の推移を整理しました。

【評価項目】

①緊急度の推移傾向:健全度(緊急度)割合の推移状況 → 改善・現状維持・悪化

②改善の効率性 : 平均健全度/平均投資額の状況 → 数値化・相対評価

③投資額の実現性 :投資の可否 → 投資規模を評価

【評価】

評価は高い順から、◎、○、△、▲、×とする

表 6-1-1 最適な改築事業シナリオの検討 [本管・マンホール本体]





表 6-1-2 最適な改築事業シナリオの検討 [マンホール蓋]



6. 3 ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果

各シナリオについて、投資効果、コスト縮減効果、将来の健全性などを総合的に評価した結果、健全度(緊急度)割合が改善し、かつシナリオ I (単純改築)を基準としたコスト縮減効果が高いシナリオ II (緊急度 I と II を改築、事業費を計画期間で平準化)をもとに本計画を進めるものとします。

表 6-2 ストックマネジメント導入によるコスト縮減効果

施設分類	概ねのコスト縮減額	(単位:百万円/年)	試算の対象期間
管渠・マンホール本体	約9		
マンホール蓋	約	100年	
合計	約 1		

7. 点検・調査計画

計画的に下水道施設を点検・調査し、その情報をもとに修繕・改築計画を策定するために、点検・調査計画を策定しました。なお、長期的な視点から点検・調査の頻度、優先順位、単位、項目について、一般環境下と腐食環境下に大別した上で、施設の重要度ごとに検討します。

7. 1 点検・調査の数量

施設分類ごとの対象延長及びスパン数を以下に示します。

施設分類 重要度 対象施設 対象延長 (m) 対象箇所数(スパン) 腐食環境下の施設 腐食環境下 2,090 21 最重要施設 伏越し施設 31 1,321 特に重要な幹線等*1 31,549 1,087 一般環境下 重要施設 重要な幹線等*2 25,869 652 一般施設 その他の施設 250,826 11,376 13,167 合 計 311,655

表 7-1 施設分類ごとの対象数量

7. 2 点検・調査の優先順位

施設の重要度ごとの点検・調査の優先順位を以下に示します。

なお、点検・調査を効率的に実施するため、管渠・マンホール本体・マンホール蓋の点検は同時に 実施します。

施設分類	重要度	点検頻度	対象施設	優先順位の決め方
腐食環境下		1回/5年	腐食環境下の施設	伏越し施設に準じる
	最重要施設	1回/5年	伏越し施設	本市の点検清掃実施計画に基づく
		1回/7年	特に重要な幹線等*1	リスク値が高い施設を優先する
一般環境下	重要施設	1回/16年	- 重要な幹線等*2	既調査の有無、経過年数及びリスク値
加以承兑(1四/10 4 重要な料稼労・		の組合わせにより判断する
		一般施設 1 回/25 年		その他の施設

表 7-2 管渠・マンホール本体・マンホール蓋

^{*1} 流域下水道接続点と災害対策本部施設(門真市役所等)をつなぐ管路、緊急輸送路下の埋設管路

^{*2}河川・水路の横断、防災拠点及び避難所に接続及び最重要施設に該当しない幹線。

^{*1}流域下水道接続点と災害対策本部施設(門真市役所等)をつなぐ管路、緊急輸送路下の埋設管路

^{*2}河川・水路の横断、防災拠点及び避難所に接続及び最重要施設に該当しない幹線。

◆最重要施設[腐食環境下の施設](管渠・マンホール本体・マンホール蓋)




図 7-1 最重要施設[腐食環境下の施設]の点検優先順位

◆最重要施設[一般環境下の伏越し施設](管渠・マンホール本体・マンホール蓋)




図 7-2 最重要施設[一般環境下の伏越し施設]の点検優先順位

◆最重要施設[一般環境下の特に重要な幹線等](管渠・マンホール本体・マンホール蓋)




図 7-3 最重要施設[一般環境下の特に重要な幹線等]の点検優先順位

◆重要施設[一般環境下の重要な幹線等](管渠・マンホール本体・マンホール蓋)





図 7-4 重要施設[一般環境下の重要な幹線等とリスクが高い施設]の点検優先順位

◆一般施設[一般環境下のその他の施設](管渠・マンホール本体・マンホール蓋)




図 7-5 一般施設[一般環境下のその他の施設]の点検優先順位

7. 3 点検・調査の実施方法

点検は、マンホール本体及びその内部を目視による確認や、マンホール内に管口力メラを挿入する 方法等により、異常の有無を確認します。

調査では、管渠は本管TVカメラ調査工や管内潜行目視調査工、マンホール本体はマンホール目視 調査工とマンホール蓋点検工により、詳細な劣化状況を確認します。

7. 4 点検・調査実施計画

点検・調査の短期実施計画は 2024 年度から 5 箇年(表 7-3)、長期実施計画は 25 箇年の計画 (表 7-4) とします。なお、短期実施計画の年次計画は表 7-4 の 2024 年度から 5 箇年のとおりです。

表 7-3 管渠・マンホール本体・マンホール蓋の点検・調査実施計画【短期】

	点検・調査計画数量										
項目	環境	スパン数	パン数 総延長 総点検		単位	R6	R7	R8	R9	R10	5年間の
- 現日	垛 块	(スパン)	(m)	箇所数 (箇所)	単位	2024	2025	2026	2027	2028	合計
	◆最重要施設	24	2. 090	22	箇所	6	6	2	5	3	22
	腐食環境下(5年に1回)		2,000		(m)	(556)	(370)	(336)	(521)	(320)	(2, 103)
	 一般環境下 (7年に1回)	1, 086	31, 549	1, 063	箇所	172	109	176	154	163	774
	放來死 (7年101日)	1,000	01, 010	1,000	(m)	(4, 710)	(4, 188)	(3, 462)	(4, 723)	(5, 380)	(22, 463)
F +A // = F +	◆重要施設	652	25, 869	640	箇所	32	20	41	32	30	155
点検箇所数(管 渠・マンホール・	一般環境下(16年に1回)	002	20, 000	010	(m)	(960)	(981)	(2, 260)	(856)	(1, 138)	(6, 195)
マンホール蓋)	◆一般施設	11, 374	250, 826	11, 176	箇所	451	447	443	452	460	2, 253
	一般環境下(25年に1回)	11,071	200, 020	11, 170	(m)	(8, 848)	(8, 649)	(9, 203)	(8, 321)	(9, 655)	(44, 676)
	◆伏越し施設	31	1, 321	27	箇所	8	11	4	7	5	35
	(5年or1年に1回)	01	1,021		(m)	(367)	(516)	(134)	(218)	(114)	(1, 349)
	小計	13, 167	311, 655	311, 655 12, 928	箇所	669	593	666	650	661	3, 239
	-7 #1				(m)	(15, 441)	(14, 704)	(15, 395)	(14, 639)	(16, 607)	(15, 320)
	◆最重要施設	24	2, 090	2, 090 —	m	35	91	48	72	88	334
	腐食環境下						· ·		,-		
	一般環境下	1, 086	31, 549	-	m	564	1. 710	1. 167	878	1. 043	5, 362
	特に重要な幹線等	.,	- 1, - 11				.,	.,		.,	-,
調査延長	◆重要施設 652		652 25, 869	69 –	m	405	377	395	755	268	2, 200
(管渠)	一般環境下		,								-,
	◆一般施設	11, 374	250, 826	_	m	2, 305	3, 376	3, 288	3, 462	3, 176	15, 607
	一般環境下	·				·			·	·	
	◆伏越し施設	31	1, 321	_	m	182	63	63	42	54	404
	小計	13, 167	311, 655	_	m	3, 491	5, 617	4, 961	5, 209	4, 629	23, 907
₹	マンホール目視調査箇所 健全率			式から算定	箇所	140	248	210	226	217	1, 041
-	マンホール蓋点検箇所		点検実績値が	いら算定15%	箇所	100	88	100	97	99	484

点検・調査費用									
項目	単位	2024	2025	2026	2027	2028	5年間の 合計		
点検・調査費用〔税抜〕	万円	2, 337	2, 977	2, 899	2, 951	2, 798	13, 962		
点検・調査費用〔税込〕	万円	2, 571	3, 275	3, 189	3, 246	3, 077	15, 358		

伏越し施設の点検・調査・清掃費用									
項目	単位	2024	2025	2026	2027	2028	5年間の 合計		
伏越し施設の点検・調査・清掃費〔税抜〕	万円	1, 544	5, 961	3, 836	1, 644	2, 056	15, 041		
伏越し施設の点検・調査・清掃費〔税込〕	万円	1, 698	6, 557	4, 220	1, 808	2, 262	16, 545		

点検・調査結果に。	よる清掃す	費用					
項目	単位	2024	2025	2026	2027	2028	5年間の 合計
点検・調査結果による清掃費〔税抜〕	万円	1, 740	1, 639	1, 453	1, 632	1, 593	8, 056
点検・調査結果による清掃費〔税込〕	万円	1, 913	1, 803	1, 598	1, 795	1, 752	8, 861

[※]本計画の事業量は、理論上の値であるため、今後実施していく管路施設の点検・調査結果により、費用・期間が変動する場合があります。

表 7-4 管渠・マンホール本体・マンホール蓋の点検・調査実施計画【長期】

														点検・調	杏計画巻	カ 景															
		スパン数	総延長	総点検		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		且前四支 R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	25年間の
項目	環境	(スパン)	(m)	箇所数 (箇所)	単位	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	合計
	◆最重要施設					腐食環境	竟下に該当	する路線は、	、伏越し部	の下流側で	あるため、	伏越し部の	の点検・清	掃実施計画	に合わせた	:計画とす	ることを基	本とするが	、点検頻度	は5年に1月	度とする。										
	腐食環境下 (5年に1回)	24	2, 090	22	图所 (m)	(556)	(370)	(336)	5 (521)	3 (320)	6 (556)	(370)	(336)	5 (521)	(320)	6 (556)	(370)	(336)	5 (521)	(320)	6 (556)	6 (370)	(336)	5 (521)	(320)	(556)	(370)	(336)	5 (521)	(320)	110 (10, 515)
					(111)		優先順位2	(330)	優先		(330)	優先順位4		優先順位2	(320)		順位3	•	優先順位4		優先順位2	(370)		順位3	(320)			優先順位2	優先		(10, 313)
	一般環境下 (7年に1回)	1, 086	31, 549	1, 063	箇所	172	109	176			168	121	172	109	176	154				172		176	154		168		172	109	176	154	
	▲舌亜佐凯				(m)	(4,710)		(3, 462)	(4, 723) 優先』	(5, 380)	(3, 662)	(5,415) 優先順位5	(4, 710)	(4, 188)	(3, 462)	(4, 723) 優先』		(3,662)	(5, 415) 優先順	(4, 710)	(4, 188) 優先順位11	(3, 462) 優先順位1	(4, 723) 優先順位2		(3, 662)	(5, 415) 順位4	(4, 710)	(4, 188) 優先順位5	(3, 462)	(4,723) 優先順位6	(111, 703)
点検箇所数(管渠・マンホール・マンホール		652	25, 869	640) 箇所	32	優先順位2	優先順位3 41	32		42	後元順位3	40	優先順位6 48	優先順位7 42	後元 46	48	優先順位9	45	42	後光順位刊	18 32	20	後元順位3	32		42		40	後元順位0	970
蓋)	(16年に1回)				(m)	(960)	(981)	(2, 260)	(856)	(1, 138)	(783)	(1, 134)	(2, 086)	(3, 672)	(1, 996)	(1, 206)	(1, 752)	(1, 386)	(1, 258)	(1, 753)	(2, 648)	(960)	(981)	(2, 260)	(856)	(1, 138)	(783)	(1, 134)	(2, 086)	(3, 672)	(39, 739)
	◆一般施設	11 374	250, 826	11, 176	S ##===	優先順位1		優先順位3 443	優先順位4	優先順位5	優先順位6	優先順位7			憂先順位10		優先順位12			優先順位15 448	優先順位16		優先順位18 398		優先順位20 462	1	優先順位22		優先順位24	優先順位25	11 17/
	一般環境下 (25年に1回)	11,074	200, 020	11, 170	b 固所 (m)	(8, 848)	(8, 649)	(9, 203)	452 (8, 321)	460 (9, 655)	460 (9, 952)	429 (8, 840)	467 (9, 702)	434 (9, 274)	495 (9, 747)	495 (10, 756)	460 (9, 581)	(11, 045)	478 (12, 407)	(11, 111)		368 (9, 140)	(9, 364)	421 (10, 098)	(11, 921)	1	468 (10, 110)	421 (9, 695)	(10, 616)	455 (11, 980)	11, 176 (250, 822)
	◆伏越し施設	31	1, 321	27	箇所	8	11	4	7	5	8	12	4	7	5	8	12	4	7	5	8	12	4	7	5	8	12	4	7	5	179
	(5年or1年に1回)				(m) 箇所	(367) 669	(516) 593	(134)	(218) 650	(114)	(367) 684	(516) 613	(134) 685	(218)	(114) 721	(367) 709	(516) 689	(134)	(218) 656	(114)		(516) 594	(134) 578	(218) 637	(114)		(516) 700	(134) 581	(218)	(114)	(6, 745) 16, 235
	小計	13, 167	311, 655	12, 928	(m)	(15, 441)	(14, 704)	(15, 395)	(14, 639)	(16, 607)	(15, 320)	(16, 275)	(16, 968)	(17, 873)	(15, 639)	(17, 608)	(17, 599)	(16, 563)	(19, 819)	(18, 008)	(18, 380)	(14, 448)	(15, 538)	(18, 477)	(16, 873)	(17, 662)	(16, 489)	(15, 487)	(16, 903)	(20, 809)	(419, 524)
	◆最重要施設 腐食環境下	24	2, 090	_	m	35	91	48	72	88	66	113	63	84	109	78	133	78	95	128	89	152	91	106	145	99	170	104	115	162	2, 514
	一般環境下						優先順位1	優先順位2		優先	頁位3		優先順位4	優先順位1	優先順位2		優先	順位3	1	優先順位4	優先順位1	優先順位2		優先順	頁位3		優先順位4	優先順位1	優先順位2	優先順位3	
	特に重要な 幹線等	1, 086	31, 549	_	m	564	1, 710	1, 167	878	1, 043	1, 342	701	1, 001	1, 884	1, 351	1, 037	1, 276	1, 592	890	1, 284	2, 043	1, 520	1, 184	1, 487	1, 820	1, 063	1, 542	2, 190	1, 675	1, 317	33, 561
◆重要施設 調査延長 (管きよ) 一般環境下 ◆一般施設	250	050 05 000				優先順位1	優先順位2	優先順位3	優先	頁位4		優先順位5		優先順位6	優先順位7	優先	順位8	優先順位9	優先』	頁位10	優先順位11	優先順位1	優先順位2	憂先順位3	優先	順位4		優先順位5			
	一般環境下	652	25, 869	_	m	405	377	395	755	268	350	211	300	573	746	568	237	373	592	535	669	714	448	467	947	344	452	288	410	773	12, 197
	◆一般施設	11 074	250, 826			2 205	優先順位1	優先順位2	優先順位3	優先順位4	優先順位5	優先順位6	優先順位7	優先順位8	優先順位9	優先順位10	優先順位11	優先順位12	優先順位13	優先順位14	優先順位15	優先順位16	優先順位17	優先順位18	優先順位19	優先順位20	優先順位21	優先順位22	優先順位23	優先順位24	
	一般環境下	11, 3/4	230, 820	_	m	2, 305	3, 376	3, 288	3, 462	3, 176	3, 680	3, 489	2, 592	2, 901	2, 834	3, 069	3, 525	2, 946	3, 251	4, 050	3, 521	3, 310	2, 868	2, 827	2, 525	3, 395	2, 609	4, 055	2, 944	4, 143	80, 141
	◆伏越し施設	31	1, 321	_	m	182	63	63	42	54	43	76	86	48	63	48	88	108	54	72	53	99	129	59	80	57	109	149	64	87	1, 976
	小計	13, 167	311, 655	_	m	3, 491	5, 617	4, 961	5, 209	4, 629	5, 481	4, 590	4, 042	5, 490	5, 103	4, 800	5, 259	5, 097	4, 882	6, 069	6, 375	5, 795	4, 720	4, 946	5, 517	4, 958	4, 882	6, 786	5, 208	6, 482	130, 389
マンホー	-ル目視調査箇所		健全率予測	式から算定	箇所	140	248	210	226	217	224	207	160	218	182	218	214	202	193	206	231	196	191	176	180	180	156	284	210	254	5, 123
マンホ-	一ル蓋点検箇所		点検実績値が	から算定15%	箇所	100	88	100	97	99	102	91	103	90	108	106	102	103	98	100	91	88	87	95	100	85	104	87	100	99	2, 423
						*	V /r==	#n ctn +/- =	1 1					L 1A																	
								期実施記						1	調査費用					0.7.7.											25年間の
	項 目							2026				2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2046	合計
点検費用・調査費用〔					万円	2, 337		2, 899	2, 951	2, 798		2, 651			2, 971	2, 927	2, 977						2, 610	2, 759	2, 975		2, 782	3, 332	2, 942	3, 351	72, 537
点検費用・調査費用〔	〔税込〕				万円	2, 571	3, 275	3, 189	3, 246	3, 077	3, 394	2, 916	2, 847	3, 220	3, 268	3, 220	3, 275	3, 237	3, 089	3, 496	3, 524	3, 206	2, 870	3, 035	3, 272	2, 916	3, 061	3, 665	3, 237	3, 686	79, 792
													伏越した	 拖設の点札	金・調査	• 清掃費	 }用														
	項 目				単位	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	25年間の
					万円	1, 544		3, 836			1, 544	5, 961	3, 836		2, 056		5, 961	3, 836		2, 056			3, 836		2, 056		5, 961	3, 836	1. 644	2, 056	合計 75, 20!
伏越し施設の点検・調																													,		
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11				万円	1, 698	6, 557	4, 220	1, 808	2, 262	1, 698	6, 557	4, 220	1, 808	2, 262	1, 698	6, 557	4, 220	1, 808	2, 262	1, 698	6, 557	4, 220	1, 808	2, 262	1, 698	6, 557	4, 220	1, 808	2, 262	82, 725
点検・調査結果による清掃費用																															
	項目				単位	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	25年間の 合計
点検・調査結果による	清掃費〔税抜〕				万円	1, 740	1, 639	1, 453	1, 632	1, 593	1, 619	1, 676	1, 502	1, 678	1, 477	1, 766	1, 737	1, 688	1, 683	1, 607	1, 642	1, 502	1, 455	1, 416	1, 561	1, 642	1, 404	1, 715	1, 423	1, 637	39, 886
点検・調査結果による	清掃費〔税込〕				万円	1, 913	1, 803	1, 598	1, 795	1, 752	1, 781	1, 843			1, 625	1, 943	1, 911	1, 857	1, 851	1, 768	1, 806	1, 652	1, 601	1, 558	1, 717	1, 806	1, 544	1, 887	1, 566	1, 800	43, 875
※木計画の事業景け	理論上の値であるた	- め、今後写	実施してい	く管路施設		・調査結果	により、費	用・期間が	「変動する均	易合があり	ます。	<u>l</u>									<u> </u>					1					

8. 修繕・改築計画

令和2年度~令和4年度にかけて行った巡視・点検・調査結果をもとに、管渠・マンホール本体・マンホール蓋を対象に修繕・改築計画を策定しました。

8. 1 各施設の巡視・点検・調査結果の整理

【管渠】

管渠調査対象施設(408 スパン)では、緊急度 I はなく、21 スパンが緊急度 II、190 スパンが緊急度 II と判定されました。緊急度 II と判定された管渠では、判定基準となる異常(腐食、たるみ、破損、継手ズレ、クラック、浸入水、偏平、変形)のうち最も多い異常はクラックであり、浸入水と同一箇所で複数発生している状況です。また、緊急度 II と判定された管渠における異常では浸入水が最も多いです。





図8-1 緊急度の内訳〔管渠〕






図8-2 緊急度Ⅱ及び緊急度Ⅲ管渠の異常の内訳

【マンホール本体】

マンホール本体調査対象施設(60 基)では、不良が確認された施設は約 35 基であり、そのうち緊急度 I は 6 基、緊急度 I は 6 基、緊急度 I は 1 基 1 以

緊急度 I もしくは緊急度 II と判定された 12 基のマンホール本体の判定基準となる異常 (腐食、破損、クラック、隙間・ズレ、浸入水、たるみ) のうち最も多い異常は腐食であり、他では破損と浸入水が確認されています。また、緊急度 II と判定された 2 基の異常は腐食と破損が各 1 箇所です。




図8-3 緊急度の内訳〔マンホール本体〕




図8-4 緊急度Ⅰ・Ⅱマンホール本体の異常の内訳

【マンホール蓋】

本市では、マンホール蓋については、巡視・点検・調査(9,179基)が実施されており、その方法別に4グループに分類すると図8-5に示す内訳であり、対象施設は図8-6のとおりです。

- ・グループ1:マンホール蓋点検(調査)工 (変遷表及び蓋の表裏の確認、劣化状況の計測で改築の要否を判断)
- ・グループ2:マンホール目視調査工 (変遷表及び蓋の表裏の確認で改築の要否を判断)
- ・グループ3: 管口カメラ点検工・点検工、管内潜行目視調査工・本管テレビカメラ調査工 (変遷表及び蓋の表裏の確認で改築の要否を判断)
- ・グループ 4: 巡視工 (変遷表及び蓋の表の確認で改築の要否を判断)




図8-5 マンホール蓋対象施設の分類




図8-6 マンホール蓋の巡視・点検・調査箇所

マンホール蓋は、管渠やマンホール本体と比較すると対象施設数が膨大であることから、費用面を考慮し、後述の「優先順位の検討」で示すとおり、グループ1・2のマンホール蓋に絞り込んで対策を実施します。

グループ1・2のマンホール蓋(60 基)のうち、「改築の実施が必要」と判定されたマンホール蓋は51 基であり、設置基準適合性(耐荷重種別、浮上・飛散防止、転落・落下防止)、損傷劣化(蓋及び受枠の破損・クラック、車両通過音・足踏みによる動き、表面摩耗、段差、腐食)及び周辺舗装(損傷、段差)に対して、「要改築」、「要調査」及び「異常なし」の判定を実施しています。改築対象の51 基は設置基準適合性(耐荷重種別、浮上・飛散防止、転落・落下防止)が不足しています。

8. 2 改築計画

(1) 対策の必要性検討

本計画における管渠・マンホール本体・マンホール蓋の改築対策の必要性判定基準は、『緊急度 I・IIまたは要改築と判定された施設』とします。

(2) 優先順位の検討

緊急度 I・Ⅱまたは要改築と判定された施設(管渠・マンホール本体・マンホール蓋)に対し、対策を実施する優先順位を設定します。管渠・マンホール本体・マンホール蓋では、緊急度 I と診断された施設を最優先とし、リスク評価結果(リスク値)や経過年数を基に優先順位を設定します。また、緊急度 II の施設も同様とし、施設全体について、対策を実施する優先順位を設定します。

修繕・改築の優先順位

1. 緊急度:最上位を優先する。



緊急度が同じ施設

2. リスク値や経過年数:リスク値や経過年数が大きい施設を優先する。

図8-7 修繕・改築の優先順位の考え方【管渠・マンホール本体・マンホール蓋】

(3) 対策範囲の検討

劣化が確認された際の機能回復のための方法には、「修繕」と「改築」があります。

「修繕」とは劣化した箇所を対象に部分的に更生、または補修を行い、補強や止水等を行うものや、部分的に開削をして布設替えを行うものです。一方、「改築」とは、布設替えによる入れ替えあるいは更生工法による長寿命化対策のことをいいます。以下に修繕・改築の分類を示します。

対策範囲の検討は、施設で発生している異常の程度や種類、施設の特性、現地条件等を考慮したうえで、耐用年数を考慮した経済比較により行います。




図8-8 修繕・改築の分類

(4) 長寿命化対策検討対象施設の選定

長寿命化対策とは、管渠はスパン(マンホール間)単位、マンホール本体は躯体全体に実施し、 耐用年数の延伸に寄与する行為をさし、管渠においては管更生工法、マンホール本体においてはマ ンホール更生工法が該当します。 管 渠:長寿命化対策を検討する(修繕工法・改築工法の判定を行う)。

マンホール本体:長寿命化対策を検討する(修繕工法・改築工法の判定を行う)。

マンホール蓋:長寿命化対策の方法がないため、単純更新とする。

(5) 修繕・改築方法の検討

管渠とマンホール本体の修繕・改築方法の判定は、下記の①~④に示す工法にて、耐用年数を考慮した経済比較を行い、ライフサイクルコストが最小となり、費用対効果が期待できるものを採用します。

①布 設 替 え エ 法(改築): スパン又は躯体全体を布設替えする。

②更 生 エ 法(改築):スパン又は躯体全体を更生する。

③部分布設替え工法(修繕): 異常のある箇所を部分的に布設替えする。

④部 分 更 生 工 法 (修繕):修繕可能な異常を部分的に更生する。

ただし、異常の程度や種類、施設の特性、現地条件等により修繕・改築の選択、または採用可能 な工法が限定される場合があります。以下に管渠やマンホール本体において工法に制限がかかる項 目を示します。

■経過年数 50 年以上

標準耐用年数を超えており、ライフサイクルコストの点から不利となる。更新(布設替え工法)や長寿命化対策(更生工法)が必要であるため改築で対応する。

■たるみの評価 A・B (管渠のみ)


上下方向のたるみは、流下物の堆積や場合によっては下水の溢水等の原因になる。また、「下水道管きょ改築等の工法選定手引き(案)」(平成14年5月;(社)日本下水道協会)によれば、上下方向のたるみが余裕率の1/2に相当する断面異常(たるみB以上)がある場合は流下能力不足になると考えるとしている。

更生工法による改築や部分的な対応では、異常の改善が図れないため、たるみA・Bについては布設替えによる改築を行うものとする。

■腐食の評価 A・B

腐食は、鉄筋や主材の健全性が損なわれている状態(例えば鉄筋が全面的に腐食している場合等)で、施設の耐荷能力が不足し、変形または破損等が発生することで、その箇所から地下水や土砂の流入を招きかねない。以上のことを勘案し、腐食A・Bについてはスパン単位での対応が適当であると考え、修繕での改善は困難であるため改築を行うものとする。

経済比較の方法については、ガイドラインを参考に、ライフサイクルコストの最小化の観点から 年平均費用を算出し、最も安価な対策工法を選定します。



※合計金額は評価期間における金額を示す

図8-9 対策費+次期更新費+維持管理費の算出イメージ〔管渠の場合〕

上記の検討結果として、各施設の対策工法の判定結果並びに概算事業費を表 8-1-1~8-1-3 に示します。

表 8-1-1 選定した対策工法別の概算事業費〔管渠〕

	項目	延長(m)	スパン数	費用(千円) 〔税込み〕
改築	① 布設替え	61. 61	2	18, 624
以架	② 管更生	131. 16	15	42, 273
	改築小計	192. 77	17	60, 897
修繕	③ 部分布設替え	0. 00	0	0
197番	④ 部分管更生	29. 95	4	1, 720
	修繕小計	29. 95	4	1, 720
	合計	222. 72	21	62, 617

表 8-1-2 選定した対策工法別の概算事業費〔マンホール本体〕

	項目	箇所数	費用(千円) 〔税込み〕
改築	① 布設替え	0	0
以来	② マンホール更生	9	15, 936
	改築小計	9	15, 936
修繕	③ 修繕工法	0	0
	修繕小計	0	0
_	合計	9	15, 936

表 8-1-3 選定した対策工法別の概算事業費〔マンホール蓋〕

	項目	箇所数	費用(千円) 〔税込み〕
更新	円形工法	46	17, 406

これまでの検討結果をストックマネジメント計画として、表 8-2-1~8-2-2 に整理し、改築判定結果図を図 8-10 に示します。なお、実施期間は *2024 (R6) ~2028 (R10) 年度*とします。なお、上表にて、修繕と判定された施設については、修繕計画に含めます。

表 8-2-1 個別施設の改築計画

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
処理区・ 排水区 の名称	合流・ 汚水・ 雨水の別	対象施設	布設年度	供用 年数	対象延長 (m)	概算 費用 (百万円)	概算費用根拠
古川排水区	合流	マンホール本体	S46~S48	50~52	_	21	表8-2-2①
古川排水区	合流	管渠(マンホー ル蓋含む)	S47~H29	7 ~ 52	179m	83	表8-2-2②+④
第2排水区	合流	管渠(マンホー ル蓋含む)	\$58	41	14m	19	表8-2-2③
合計	_	_	_	_	193m	123	

表 8-2-2 改築計画における概算費用の内訳

No.	処理区・ 排水区 の名称	対象施設	改築対策	設計費A (百万円)	改 築 費 費用B (百万円)	概算費用 A+B (百万円)
1	古川排水区	マンホール本体	マンホール更生	5	16	21
2	古川排水区	管渠	布設替え または管更生	17	49	66
3	第2排水区	管渠	管更生	7	12	19
4	古川排水区	マンホール蓋	更新	_	17	17




図8-10 修繕・改築判定結果図(管渠・マンホール本体)

8. 3 修繕計画

(1) 対象施設

修繕計画の対象施設は、『緊急度 I もしくは緊急度 I と診断された施設』のうち、修繕が選択された施設であり、表 8-3 に示すとおりです。

表 8-3 修繕計画の概算事業費〔管渠〕

	項目	延長(m)	スパン数	費用(千円) 〔税込み〕
修繕	修繕工法	29. 95	4	1, 720
	合計	29. 95	4	1, 720

(2) 実施期間

修繕計画の実施期間は、改築計画と同様に 2024 (R6) ~2028 (R10) 年度とします。

9. 次回見直し時期と方針

次回見直し時期(予定)	令和11年(2029年)3月
1. ストックマネジメント実施の基本方針、2	2 計画概要 3 木市下水道惠業の担伏
1. ストラフマホンスクト 天旭の至本万事に	2. 可凹陨安、3. 本间下水炉争来切坑水
	_
4. リスク評価	
	_
5. 維持管理の目標設定	
J. 唯语写色连07日1568及2	
	_
6. 長期的な改築事業のシナリオ設定	
	_
7. 点検・調査計画	
	_
O 版学,加密社面	
	※要な施設が発見された場合、計画期間中に下水道ス
トックマネジメント計画(修繕・改築計画)	